



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 20522

Substituição da proteção da lâmpada do poste existente, próximo ao número 673 da Rua Senador Fonseca (Centro).



A proteção da luminária existente no referido local encontra-se quebrada, podendo cair a qualquer momento sobre os transeuntes, causando danos. Além disso, sem essa proteção a lâmpada do local está ficando acesa de forma intermitente,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Substituição da proteção da lâmpada do poste existente, próximo ao número 673 da Rua Senador Fonseca (Centro)

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2016.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'