



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 20617

Manutenção de guia e implantação de canaleta na esquina da Rua Vitória com a Rua Maceió (Vila Maria Genoveva)



Está havendo um empossamento de água na esquina da Rua Vitória com a Rua Maceió, pois não há saída para a água da chuva no local, que fica represada, possibilitando o aparecimento de pragas, como a dengue, sendo de grande serventia a manutenção, pelo Poder Público, de guia e implantação de canaleta nesta esquina, para melhor afluição da água.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de guia e implantação de canaleta na esquina da Rua Vitória com a Rua Maceió (Vila Maria Genoveva).

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2016.

ELIEZER BARBOSA DA SILVA

'PROFESSOR ELIEZER'