



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 20.919


Nivelamento de tampa de inspeção localizada nas proximidades do nº 315 da Avenida Américo Bruno (Ponte São João).



CONSIDERANDO que houve um afundamento da tampa de inspeção localizada nas proximidades do nº 315 da Avenida Américo Bruno, na Ponte São João, e considerando que esse fato aumenta o risco de acidentes no local,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o nivelamento daquela tampa de inspeção.

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2016.



JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS
"Tico"