




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 21119

Repintura de sinalização de solo "pare" no cruzamento entre as ruas Dr. Hegg e Waldomiro Lobo da Costa (Vila Arens II).



CONSIDERANDO que os munícipes reclamam que a sinalização de "pare" existente no cruzamento entre as ruas Dr. Hegg e Waldomiro Lobo da Costa, na Vila Arens II, está desgastada pelo tempo, quase sem visibilidade, necessitando ser repintada;

CONSIDERANDO que a sinalização é importante para a segurança de todos, pois organiza o trânsito e facilita a circulação dos motoristas, os quais conseguirão trafegar melhor pela rua, evitando assim possíveis acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de sinalização de solo "pare" no cruzamento entre as ruas Dr. Hegg e Waldomiro Lobo da Costa (Vila Arens II).

Sala das Sessões, em 13 de dezembro de 2016.


DIRLEI GONÇALVES

'Pastor Dirlei'