




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 297

Substituição da tampa de concreto na Av. André Costa, defronte ao Bloco 81 (Cecap).



CONSIDERANDO que a tampa de concreto situada na altura do bloco 81, na Av. André Costa, Cecap, está danificada,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da tampa de concreto na Av. André Costa, defronte ao Bloco 81 (Cecap).

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2017.

**Eng.º Marcelo Gastaldo**