




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 299

Troca da tampa do bueiro na Rua Guilherme Augusto Baad, na altura do nº 104 (Vila Esperança).

ENCAMINHE-SE.


Presidente

21/02/2017

CONSIDERANDO que a tampa do bueiro na Rua Guilherme Augusto Baad, na altura do nº 104, Vila Esperança, está danificada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca da tampa do bueiro na Rua Guilherme Augusto Baad, na altura do nº 104 (Vila Esperança).

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2017.



Eng.º Marcelo Gastaído