

## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 557

Estudo para melhorias na Rua São Carlos Borromeu (Bairro Colônia).

ENCAMINHE-SE.

Presidente
01/03/2017

CONSIDERANDO que a Rua São Carlos Borromeu tem uma inclinação bastante acentuada e não dispõe de pavimentação asfáltica;

CONSIDERANDO que somente placas de concreto compõe a pavimentação e, em dias de chuva se torna bastante escorregadio,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudo para melhorias na Rua São Carlos Borromeu (Bairro Colônia).

Sala das Sessões, em 01 de março de 2017.

RAFAEL-ANTONUCC