



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N° 856

Correção das sarjetas e implantação de bocas de lobo na Rua Brasil no trecho entre a Rua Moreira César e Rua São Luiz (Vila Progresso).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

21/03/2017

Considerando a constante formação de poças de água que se formam junto as sarjetas;

Considerando que a presente situação contribui para a deterioração acelerada do pavimento asfáltico,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Correção das sarjetas e implantação de bocas de lobo na Rua Brasil no trecho entre a Rua Moreira César e Rua São Luiz (Vila Progresso)

Sala das Sessões, em 21 de março de 2017.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA

*'Rogério Ricardo da Silva'*