



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 1083

Substituição de postes de madeira por de concreto em todo o Parque da Represa.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

04/04/2017

Considerando que os moradores afirmam que há diversos postes podres e que muitos deles possuem ferros e pregos aguçados, havendo risco de ferimento para os pedestres, especialmente crianças,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Substituição de postes de madeira por postes de concreto em todo o Parque da Represa.

Sala das Sessões, 04 de abril de 2017.

ARNALDO FERREIRA DE MORAES

'Arnaldo da Farmácia'