



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 1586

Manutenção e nivelamento do piso da Unidade Básica de Saúde da Vila Comercial.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

02/05/2017

Considerando que o piso da UBS da Vila Comercial está estufado e desnivelando, causando o emperramento constante da porta de aço da unidade,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e nivelamento do piso da Unidade Básica de Saúde da Vila Comercial.

Sala das Sessões, em 02 de maio de 2017.

GUSTAVO MARTINELLI