


## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 1672

Limpeza dos bueiros da Vila Nova República.



CONSIDERANDO que os bueiros da Vila Nova República estão impregnados de sujeira, fato que pode trazer grandes transtornos nos dias de chuvas intensas,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para limpeza dos bueiros da Vila Nova República.

Sala das Sessões, em 09 de maio de 2017.

**Eng.º Marcelo Gastaldo**