


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 1697


Reforço na sinalização de solo em toda a extensão do Viaduto Sperandio Pellicciari.



CONSIDERANDO que a sinalização de solo para orientação dos motoristas no Viaduto Sperandio Pellicciari, encontra-se totalmente apagada, sendo fator de risco de acidentes;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforço na sinalização de solo em toda a extensão do Viaduto Sperandio Pellicciari.

Sala das Sessões, em 09 de maio de 2017.



RAFAEL ANTONUCCI