



## Câmara Municipal de Jundiá

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 1832

Urgente vistoria e reparação da ponte de acesso ao Bairro Água Doce.



O Bairro Água Doce é geograficamente extenso e também populoso, o que implica em intenso tráfego no seu acesso, que se dá por uma ponte em precária e preocupante estado de conservação.

Essa situação imprópria tem alarmado a comunidade local, posto que submetida diariamente a sérios riscos na transposição do acesso.

Isto posto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para urgente vistoria e reparação da ponte de acesso ao Bairro Água Doce.

Sala das Sessões, em 16 de maio de 2017.

**EDICARLOS VIEIRA**

**'Edicarlos Vetor Oeste'**