



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 1940

Revisão na sincronização dos semáforos existentes na Rua José do Patrocínio (Vila Arens)

ENCAMINHE-SE.

Presidente

23/05/2017

CONSIDERANDO que os semáforos existentes na Rua José do Patrocínio estão funcionando fora de sincronização em relação aos demais semáforos;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Revisão na sincronização dos semáforos existentes na Rua José do Patrocínio (Vila Arens)

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2017.

RAFAEL ANTONUCCI