



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 2.203

Realização de serviços de manutenção na Rua Agostinho Baptista Barcaro, a partir do número 700 até o final, para melhor fluidez do trânsito (Jardim Copacabana).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

06/06/2017

O trânsito de veículos na Rua Agostinho Baptista Barcaro, no Jardim Copacabana, está prejudicado devido a vários fatores, tais como: interrupção da pavimentação asfáltica em dois trechos da via; existência de diversos buracos, erosões e afundamentos de solo; e abandono de restos de poda de árvores ao longo da via.

Serviços de manutenção como limpeza, tapamento de buracos, nivelamento de solo e asfaltamento são imperativos no trecho que compreende desde o número 700 até o final.

Desse modo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de serviços de manutenção na Rua Agostinho Baptista Barcaro, a partir do número 700 até o final, para melhor fluidez do trânsito.

Sala das Sessões, em 06 de junho de 2017.

CRISTIANO LOPES