



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 2338

Reinstalação de placas de sinalização na rotatória situada entre a Avenida Francisco Napoleão Cid de Freitas e a Avenida Benedito Crispim (Jardim Santa Gertrudes).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

13/06/2017

Considerando que na rotatória situada entre a Avenida Francisco Napoleão Cid de Freitas e a Avenida Benedito Crispim (Jardim Santa Gertrudes), existem duas placas de sinalização caídas devido as bases de madeira estarem danificadas, uma delas é placa de "sentido obrigatório" e outra é de "Pare",

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reinstalação de placas de sinalização no referido local.

Sala das Sessões, em 13 de junho de 2017.

*ADRIANO SANTANA DOS SANTOS*  
**ADRIANO SANTANA DOS SANTOS**

**'Dika Xique Xique'**