



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 2356

Reparos ou substituição de tampa de bueiro na Avenida São João, defronte ao número 433 (Vila Joana).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

13/06/2017

Considerando que na Av. São João, defronte ao número 433 (Vila Joana), a tampa do bueiro está quebrada e deslocada de seu local correto, havendo risco de acidentes para os pedestres, principalmente crianças, idosos e cadeirantes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos ou substituição de tampa de bueiro na referida via.

Sala das Sessões, em 13 de junho de 2017.

FAOUAZ TAÇA