



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 2439

Medidas contra erosão no córrego da Av. 14 de Dezembro na altura do nº 1767 (Vila Mafalda).



Considerando que o trecho do córrego da Av. 14 de Dezembro, na altura do nº 1767, em Vila Mafalda, está com problemas de erosão e desmoronamento das margens;

Considerando que a situação descrita causa assoreamento do rio e prejudica a pavimentação da avenida,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para medidas contra erosão no local acima mencionado.

Sala das Sessões, em 20 de junho de 2017.

ROBERTO CONDE ANDRADE

'Pastor Roberto Conde'