



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 2448

Estudos objetivando a instalação de iluminação pública na rotatória entre as Rodovias João Cereser, Humberto Cereser, Eng. Constâncio Cintra e SPA 067/360.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

20 / 06 / 2017

CONSIDERANDO que na rotatória situada entre as Rodovias João Cereser, Humberto Cereser, Eng. Constâncio Cintra e SPA 067/360 não há iluminação;

CONSIDERANDO ser esse um fator que contribui enormemente com a insegurança no tráfego do local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos objetivando a instalação de iluminação pública na rotatória situada entre as Rodovias João Cereser, Humberto Cereser, Eng. Constâncio Cintra e SPA 067/360.

Sala das Sessões, em 20 de junho de 2017.

Eng.º Marcelo Gastaldo