

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 2493

Limpeza, higienização e blindagem do poço caipira existente na EMEB Duilio Maziero (Bairro Toca)

ENCAMINHE-SE.

Presidente
20/06/2017

CONSIDERANDO que o poço caipira existente na EMEB Duilio Maziero, no bairro da Toca, necessita de limpeza e higienização;

CONSIDERANDO que é necessária a blindagem da tampa de

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para limpeza, higienização e blindagem do poço caipira existente na EMEB Duilio Maziero (Bairro Toca)

Sala das Sessões, em 20 de junho de 2017.

fechamento;