




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 2536

Manutenção da rede de águas pluviais e do pavimento, na Avenida União dos Ferroviários no entorno do canteiro central da artéria em que se encontra instalada uma locomotiva (Fundos da Sifco e Clube Nacional).




Considerando que houve recalque do pavimento asfáltico bem como de guias/sarjetas no referido trecho;

Considerando que tal fato resultou que as bocas de lobo para drenagem das águas de chuva estão agora em ponto elevado em relação ao pavimento, fazendo com que nas chuvas se formem na superfície, nos dois sentidos da avenida, enormes poças d'água que dificultam até a passagem de veículos além de alimentar o processo de deterioração das vias;

Considerando que os custos de reparação aumentam em função da maior degradação do local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando a manutenção da rede de águas pluviais e do pavimento, na Avenida União dos Ferroviários no entorno do canteiro central da avenida em que se encontra instalada uma locomotiva (Fundos da Sifco e Clube Nacional).

Sala das Sessões, em 20 de junho de 2017.


ROGÉRIO RICARDO-DA-SILVA