




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 2539

Manutenção da pavimentação asfáltica da Avenida César Cosin, trecho entre os números 180 e 500.



Considerando que a Avenida César Cosin, no trecho abaixo mencionado, apresenta um craqueamento generalizado da capa asfáltica;

Considerando tratar-se de defeito ocasionado pela falta de suporte mecânico do subleito ao tráfego da via que se reflete na camada superficial;

Considerando que os reparos do problema envolvem a remoção do pavimento existente e um reforço do subleito para em seguida recompor as camadas asfálticas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da pavimentação asfáltica da Avenida César Cosin, trecho entre os números 180 e 500.

Sala das Sessões, em 20 de junho de 2017.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA