




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15516

Tapamento de buracos na ciclovia localizada entre o aeroporto e o Clube de Campo Uirapuru (Jardim Aeroporto).



Considerando que o trecho da ciclovia existente entre o aeroporto e o Clube de Campo Uirapuru, no Jardim Aeroporto, tem alguns buracos na pavimentação;

Considerando que esses buracos causam transtornos e confusão para os ciclistas, podendo até causar acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos no local acima descrito.

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2015.

PROF. RAFAEL PURGATO