



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15518

Tapamento de buracos na Avenida Humberto Cereser, na altura do número 5.500 (Bairro Caxambu).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

27 / 10 / 2015

Considerando que a presença de buracos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos na Avenida Humberto Cereser, na altura do número 5.500, no Bairro Caxambu.

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2015.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA