



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 15519


Tapamento de buracos na Rua Dino, nas proximidades do n.º 525 (Vila Joana).

ENCAMINHE-SE.
<i>S</i>
Presidente
27 / 10 / 2015

Considerando que a existência de buracos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam.,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos na Rua Dino, nas proximidades do n.º 525, em Vila Joana.

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2015.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA