


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15542

Reparo no vão existente entre o tampão de esgoto e o asfalto na Rua Vigário J. J. Rodrigues, altura do nº 763 (Centro).



CONSIDERANDO que se formou um vão entre o tampão de esgoto e o asfalto na Rua Vigário J. J. Rodrigues, na altura do nº 763 (Centro);

CONSIDERANDO os riscos de acidentes que este proporciona,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no vão existente entre o tampão de esgoto e o asfalto na Rua Vigário J. J. Rodrigues, na altura do nº 763 (Centro).

Sala das Sessões, em 03 de novembro de 2015.

Eng.º MARCELO GASTALDO