

## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## **INDICAÇÃO Nº 15689**

Urgente tapamento de buraco na Av. Dr. Hélio de Campos, altura do nº. 501 (Jardim Pacaembu)



Há algumas semanas, no leito carroçável da Av. Dr. Hélio de Campos, altura do nº. 501 (Jardim Pacembu) um buraco de grandes proporções que foi sinalizado pela Municipalidade, porém até agora não foi tomada nenhuma providência quanto ao seu reparo.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para urgente tapamento de buraco na Av. Dr. Hélio de Campos, altura do nº. 501 (Jardim Pacaembu)

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2015.

ELIEZER BARBOSA DA SILVA

'PROFESSOR ELIEZER'