


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 15745

Urgente manutenção em pontos de luz na viela localizada na Rua Lauro Rodrigues de Moraes (Vila Marlene).



CONSIDERANDO que a referida viela está localizada na Rua Lauro Rodrigues de Moraes, altura do número 72, e faz ligação com a Rua Vasco de Campos, em Vila Marlene, conforme imagens anexas;

CONSIDERANDO que esta é uma urgente e justa demanda dos residentes locais, preocupados com a escuridão na referida viela;


CONSIDERANDO que a Vila Marlene é um importante bairro da cidade de Jundiaí, devendo por isso ter suas vias devidamente iluminadas para garantir o bem-estar e a segurança dos moradores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para urgente manutenção em pontos de luz na viela acima mencionada.

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2015.


JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS

'ZÉ DIAS'




Câmara Municipal de Jundiá
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N° 15745



[Handwritten signature in blue ink]



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 15745

