


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15.793

Substituição de poste quebrado defronte ao nº 320 da Rua São Carlos Borromeu (Colônia).




CONSIDERANDO que defronte ao nº 320 da Rua São Carlos Borromeu, no Bairro Colônia, tem um poste quebrado com risco de queda (conforme se pode ver na imagem anexa),

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição do referido poste.

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2015.

RAFAEL ANTONUCCI



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 15.793

