




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15.820

Melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Brasil, através de reprojeto das sarjetas e bocas de lobo (Vila Isabel Eber).



CONSIDERANDO que o sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Brasil é deficiente, o que prejudica o piso asfáltico, o qual se encontra bastante danificado, com ranhuras, rachaduras e ondulações, demandando constante manutenção,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Brasil, na Vila Isabel Eber, através de reprojeto das sarjetas e bocas de lobo, sendo que, após a recomposição do sistema de drenagem, deve ser feito o recapeamento do piso asfáltico.

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2015.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA