




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15955

Corte de mato na calçada e nas defensas do Viaduto São João Batista (Ponte São João)



Há mato crescendo e criando fissuras na calçada e nas defensas do Viaduto São João Batista, precisando que seja realizado o corte.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para corte de mato no referido local.

Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2015.

ELIEZER BARBOSA DA SILVA
'PROFESSOR ELIEZER'