



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 16.067

Substituição de placa toponímica da Rua Reinaldo Massa, localizada defronte ao nº 92 (Vila Joaquina).



**CONSIDERANDO** que a placa toponímica da Rua Reinaldo Massa, localizada defronte ao nº 92, na Vila Joaquina, encontra-se bastante apagada, estando praticamente ilegível,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da referida placa toponímica.

Sala das Sessões, em 1º de dezembro de 2015.

JOSE GALVÃO BRAGA CAMPOS

"Tico"