




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 16186

Manutenção em tampão de bueiro na Rua Cb. Edvaldo Quirino Santana, altura do nº 37 (Conjunto Habitacional Vista Alegre).



Considerando a existência de um tampão de bueiro danificado, na Rua Cb. Edvaldo Quirino Santana, altura do nº 37, no Conjunto Habitacional Vista Alegre, o que está ocasionando transtorno no trânsito local.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção no tampão de bueiro localizado no local mencionado.

Sala das Sessões, em 08 de dezembro de 2015.


VALDECI VILAR MATHEUS