




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16235

Urgente revisão da sinalização de trânsito na Av. Prof. Pedro Clarismundo Fornari, próximo à EMEB Prof. Fabio Rodrigues Mendes (Bairro Engordadouro).




A Avenida Prof. Pedro Clarismundo Fornari, localizada no Bairro Engordadouro, conta com duas lombadas além de um ponto de ônibus, próximo à EMEB Prof. Fábio Rodrigues Mendes. No entanto, as placas de sinalização ali instaladas estão incorretas.

Já nos reportamos sobre esse problema das placas de sinalização estarem trocadas, na Indicação 14413, no entanto não obtivemos retorno sobre as providências tomadas para a correção das mesmas.

Diante do apresentado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para urgente revisão da sinalização de trânsito na Av. Prof. Pedro Clarismundo Fornari, próximo à EMEB Prof. Fabio Rodrigues Mendes, no Bairro Engordadouro.

Sala das Sessões, em 08 de dezembro de 2015.


MARILENA PERDIZ NEGRO