




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16332

Urgente reparo na pavimentação no entorno da tampa de ponto de visita existente na Rua Barão de Jundiaí, na esquina com a Rua Engenheiro Monlevade (Centro).




Considerando que a solicitação para reparo para pavimentação no entorno da tampa de ponto de visita existente na Rua Barão de Jundiaí, esquina com a Rua Engenheiro Monlevade, no Centro, feito através da indicação n.º 14.812/2015 não foi atendida.

Considerando que estamos numa época de intenso trânsito de pessoas na região central, por conta das compras natalinas.

Objetivando preservar a segurança físicas dos pedestres que por ali transitam,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo que determine à Secretaria de Serviços Públicos que realize urgentemente o reparo na pavimentação entorno da tampa de ponto de visita existente na Rua Barão de Jundiaí, na esquina com a Rua Engenheiro Monlevade (Centro).

Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 2015.


MARILENA PERDIZ NEGRO