



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 16383

Reforma e melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais da Avenida Hugo Picchi, altura do nº 40, onde a avenida conflui com a Rodovia Vereador Geraldo Dias, defronte a Viação Jundiaense (Parque Centenário).




Considerando que o estado atual do presente sistema de drenagem contribui para formação de poça recorrente. Solicita-se estudo e implementação de solução de engenharia para o problema.

Considerando que o acúmulo de água atrapalha o fluxo de veículos e pode contribuir para proliferação de doenças,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforma e melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais da Avenida Hugo Picchi, altura do nº 40, onde a avenida conflui com a Rodovia Vereador Geraldo Dias, defronte a Viação Jundiaense (Parque Centenário).

Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 2015.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA