



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16530

Troca de lâmpadas queimadas na R. Henriqueta Zambon, trecho do nº 89 ao nº 120, Vila Santana.



Considerando que o local supracitado fica muito escuro durante a noite e que, por essa razão, é pouco seguro para as pessoas que passam por ele,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Troca de lâmpadas queimadas na R. Henriqueta Zambon, trecho do nº 89 ao nº 120, Vila Santana.

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2016.

JOSE ADAIR DE SOUSA