

## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 16.620

Estudos para correção de obra que represou o rio próximo ao Viaduto Hilário Caniato (Torres de São José), prejudicando o curso d'água e possivelmente causando outros impactos ambientais.




**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de estudos para correção de obra que represou o rio próximo ao Viaduto Hilário Caniato, no Bairro Torres de São José, conforme se pode ver nas duas fotos anexas, prejudicando o curso d'água e possivelmente causando outros impactos ambientais.

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2016.

**PAULO SERGIO MARTINS**

**“PAULO SERGIO – Delegado”**



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 16.620

(Nível baixo do rio após o ponto do represamento)

