



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 16915

Retificação de solo na Rua Ideal Padrão, em toda a extensão, Núcleo Colonial Barão de Jundiaí.



Considerando que a rua supramencionada não possui pavimentação e que as chuvas dos últimos dias contribuíram em muito para o desnivelamento desta, aumentando e causando novos buracos, que se somam aos que já existiam, prejudicando o tráfego de veículos automotores e até mesmo dos pedestres, solicito que seja enviada uma máquina a fim de retificar o solo. Desta maneira,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Retificação de solo na Rua Ideal Padrão, em toda a extensão, Núcleo Colonial Barão de Jundiaí.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ADAIR DE SOUSA