



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16955

Manutenção no transformador de energia em poste de iluminação da Rua José Piovesan Filho, altura do nº 99 (Núcleo Colonial Barão de Jundiaí).



INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção no transformador de energia em poste de iluminação da Rua José Piovesan Filho, altura do nº 99, no Núcleo Colonial Barão de Jundiaí.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2016.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'MÁRCIO CABELEIREIRO'