




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 16997

Melhorias na sinalização de solo no entrocamento da Rua Roberto Simonsen com a Avenida Osmundo do Santos Pellegrini (Horto Santo Antônio).




Conforme informações de moradores da região do Horto Florestal, indentificamos que a sinalização de solo no entrocamento da Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini com a Rua Roberto Simonsen encontra-se bem confusa, pois ao longo dos anos várias alterações foram feitas no trecho alterando o acesso ao Cemitério Parque dos Ipês (ora permitindo, ora proibindo) e resta no local resquícios de pintura de solo das antigas sinalizações o que confunde os motoristas que por ali trafegam.

Pelo motivo acima,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Melhorias na sinalização de solo no entrocamento da Rua Roberto Simonsen com a Avenida Osmundo do Santos Pellegrini (Horto Santo Antônio).

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2016.


MARILENA PERDIZ NEGRO