




Câmara Municipal de Jundiá

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17061

Instalação de braço de iluminação e manutenção da iluminação nos postes do final da Rua da Mina, no Jardim Tamoio (Balsan), em frente à nova quadra de esportes.



Considerando que a via supracitada encontra-se atualmente com problemas de iluminação;


Considerando que a iluminação adequada em vias públicas aumenta a segurança dos moradores e frequentadores do local e evita problemas de violência urbana,

Segundo reclamações de moradores, o local está completamente escuro e os moradores correm o risco de sofrerem assaltos, principalmente as mulheres. A rua abriga o ponto final do ônibus e sem iluminação o local torna-se muito perigoso, portando se faz urgente essa manutenção.

Diante de todo o exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para instalação de braço de iluminação e manutenção da iluminação nos postes do final da Rua da Mina, no Jardim Tamoio (Balsan), em frente à nova quadra de esportes.

Sala das Sessões, em 1º de março de 2016.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'MÁRCIO CABELEIREIRO'