



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 17063


Reparos nos bebedouros do terminal Vila Rami.



Considerando que há bebedouros danificados no referido terminal do Circula Jundiaí, o que afeta o devido fornecimento de água potável aos usuários do sistema,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos nos bebedouros do terminal Vila Rami.

Sala das Sessões, em 1º de março de 2016.


LEANDRO PALMARINI