



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17.232

Reparo em tampão de bueiro na Rua Pedro Carrilho, s/nº, próximo à esquina com a Rua Floriano Giglioli (Vila Helena).



CONSIDERANDO a existência de tampão de bueiro desnivelado na Rua Pedro Carrilho, s/nº, próximo à esquina com a Rua Floriano Giglioli, na Vila Helena, o que está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no referido endereço.

Sala das Sessões, em 08 de março de 2016.


VALDECI-VILAR-MATHEUS