

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17339

Reforço na sinalização de solo no entroncamento da Rua José Mezzalira e Av. Humberto Cereser (Caxambu).




CONSIDERANDO que no entroncamento da Rua José Mezzalira e Av. Humberto Cereser a sinalização de solo está totalmente apagada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforço na sinalização de solo no local mencionado.

Sala das Sessões, em 15 de março de 2016.



RAFAEL ANTONUCCI



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N° 17339

