



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17483

Urgente reparo no asfalto da Rua Waldemar Lourenço, altura do número 194 (Jardim São Marcus).



Considerando que esta é uma justa demanda dos moradores, pois não são boas as condições da via;

Considerando que os buracos e desníveis no pavimento podem ser fator de incremento na sinistralidade no local;

Considerando que o Jardim São Marcus é um importante bairro de Jundiaí, e portanto deve ter suas vias em perfeitas condições,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de urgente reparo no asfalto da Rua Waldemar Lourenço, altura do número 194, no referido bairro.

Sala das Sessões, em 22 de março de 2016.


JOSE CARLOS FERREIRA DIAS
'ZÉ DIAS'