


# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 17.502


Reparos nas encostas do Rio Jundiaí.




**CONSIDERANDO** que as últimas chuvas ocasionaram grandes danos nas encostas do Rio Jundiaí, principalmente na ponte sobre o córrego da Colônia (Avenida Antônio Frederico Ozanam, imediações da antiga Fábrica Pozzani), em que houve um deslizamento de placas de concreto (como se pode ver na foto anexa),

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de reparos nas encostas do Rio Jundiaí.

Sala das Sessões, em 22 de março de 2016.



**RAFAEL ANTONUCCI**



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 17.502

