

# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 17.614

Reparo do telhado da EMEB Prof. Pedro Clarismundo Fornari (Bairro Rio Acima).



**CONSIDERANDO** que o telhado da EMEB Prof. Pedro Clarismundo Fornari, no Bairro Rio Acima, se encontra com buracos, em virtude de falta de telhas (como se vê na foto anexa);


**CONSIDERANDO** que as paredes das salas de aulas estão com bastante infiltrações;

**CONSIDERANDO**, ainda, que em dias de chuvas ocorrem goteiras nas salas,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo do telhado da referida EMEB.

Sala das Sessões, em 29 de março de 2016.

**RAFAEL ANTONUCCI**



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 17.614

