



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17.610

Desassoreamento do córrego existente ao lado do campo de futebol do Bairro São José.




CONSIDERANDO que o córrego existente ao lado do campo de futebol do Bairro São José se encontra bastante assoreado;

CONSIDERANDO que, com as últimas chuvas, aquele campo ficou bastante alagado,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o desassoreamento do referido córrego.

Sala das Sessões, em 29 de março de 2016.



RAFAEL ANTONUCCI