



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17.620

Substituição de lâmpada queimada em poste situado defronte ao nº 280 da Rua Flávio Queiroz Novaes (Bairro Retiro).



CONSIDERANDO que existe uma lâmpada queimada defronte a EE Diógenes Duarte Paes, na Rua Flávio Queiroz Novaes, 280, no Bairro Retiro;

CONSIDERANDO que os estudantes do período noturno se sentem prejudicados pela situação, pois acabam ficando inseguros em seu ir e vir devido à escuridão;

CONSIDERANDO que o ideal seria a substituição do equipamento para se sanar o problema,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando a medida acima descrita no local mencionado.

Sala das Sessões, em 29 de março de 2016.

Prof. RAFAEL PURGATO